

平成26年度 点検実施箇所

令和4年4月1日現在							
No.	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	危険の状況及び対策検討	対策内容	事業主体	対策完了 (予定)年度
1	小笠東小	(市) 赤土線	赤土1111-9付近	・子ども達が待ったり歩いたりする場所がはっきりせず、危険。	・登校班への安全指導。	教育委員会	H26
2	小笠東小	(市) 赤土線	赤土282-3付近	・フェンス老朽化。 ・針金が突き出ている危険。	・民地所有者へお願いする。	教育委員会	H26
3	小笠東小	(市) 嶺田川上線	川上1344-9付近	・道幅が狭く、路肩未舗装。 ・登校班への安全指導。	・通過車両への注意喚起。	教育委員会	H26
4	小笠東小	(市) 棚草目木線	棚草430-3付近	・道沿いの水路が深く、蓋が一部しかない。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
5	小笠北小	(市) 西29号線	下平川750-2付近	・道幅が狭く、路側帯が消えかかっているところもある。	・通行車両への注意喚起。	教育委員会	H26
6	小笠北小	(市) 嶺田川上線	嶺田1819-10付近	・交通量が多く交差点に横断歩道があっても通勤の車が止まらない。	・通行車両への注意喚起。	教育委員会	H26
7	六郷小	(市) 池通り線	小出118-1付近	・道が狭い。 ・車の交通量が多い。 ・集会所より先に歩道がない。	・通行車両への注意喚起。	教育委員会	H26
8	内田小	(市) 政所線	中内田4633-5付近	・ガードレールが途切れていて、川底から9mほどの急勾配になっている。	・ガードレールの設置。	道路管理者(市)	H27
9	内田小	(市) 段平尾1号線	下内田1350付近	・大井川用水の水路が低く、子どもが落ちたら危険。	・転落防止柵の設置。	道路管理者(市)	H27
10	内田小	(主) 吉田大東線	菊川市下内田1637-1 ～中内田4685-5	・道路幅員が狭く、歩道も無い ため、交通空間の安全が確保されていない。	・現在の事業区間が完了した後、道路拡幅及び歩道の整備を地元や関係機関と調整していく。	道路管理者(県)	R5以降
11	横地小	(市) 三沢本線	三沢78-1付近	・水路にフタなし。 ・ガードレールなし、道路から水面まで1メートル位ある。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
12	横地小	(市) 久保之谷線	三沢186-4付近	・横断歩道の白線がうすくなっている。	・塗替え対策事業として順番に補修していく。	公安委員会	H26

13	横地小	(市) 三沢本線	三沢393-3付近	・U字溝の繋ぎ目のところに穴が あいている。	・施設補修をしていく。	道路管理者(市)	H26
14	横池小	(市) 加茂横地線	西横地329-4付近	・横断歩道の塗料が薄く、ドライ バーに横断歩道が目立たない。	対策済	公安委員会	H26
15	横池小	(市) 紺屋敷山王前線	東横地1729-5付近	・保育園横の一旦停止の道路標識 が、歩道の中央にあり、歩道を歩 きにくい。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
16	横地小	(市) 大須賀金谷線	東横地1049-2付近	・北側(水田側)に保護柵が無 く、側溝が深く、転落時危険。	・順番に転落防止柵の設置。	道路管理者(市)	H29
17	横地小	(市) 大須賀金谷線	土橋75-1付近	・中間地点に大型排水路があり、 保護柵はあるが、簡易なもの。幅 は十分でない。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
18	横池小	(市) 大須賀金谷線	土橋238-2付近	・ガードレールと小屋の間が切れ ていて、側溝が深く、転落の危険 性あり。	・順番に転落防止柵の設置。	道路管理者(市)	H29
19	横地小	(市) 大須賀金谷線	土橋228-4付近	・交通量が多く、一旦停止線はあ るが、横断歩道がないと車は止ま らない。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
20	横地小	(市) 大須賀金谷線	土橋210-2付近	・城河屋を過ぎてから保護柵が無 い部分がある。側溝が深い。	・順番に転落防止柵の設置。	道路管理者(市)	H29
21	横地小	(市) 大須賀金谷線	東横地830-2付近	・三沢に行く道と交差点の保護柵 が出っ張っていて、歩行の邪魔。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
22	加茂小	(市) 白岩下西袋線	加茂1018-2付近	・見通しが悪い。 ・傾斜のある交差点。 ・いつも砂利がこぼれ落ちていて 危険。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
23	加茂小	(主) 掛川浜岡線	加茂2021-6付近	・横断する距離が長い。 ・交通量が多い。 ・横断歩道上が周辺より低くなっ ていて、雨天時に水がたまりやす い。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
24	加茂小	(市) 白岩下長池線	加茂751-7付近	・登校時間とリサイクルの時間が 重なった時、車と子どもが交錯し ている。 ・交差点の見通しが悪い。 ・切り通しの道中白線が途中で切 れている。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26

25	加茂小	(市) 西袋野添線	加茂5664付近	<ul style="list-style-type: none"> ・登校時間に駐車車両が最も多くなっている、子どもが駐車車両のすぐ後ろを歩行している。 ・全面にわたって車両が出入りできるので、歩行しにくい。 ・駐車車両が歩道上にはみ出ていることがある。 ・路上に置かれた鉄板が雨天時に滑る 	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
26	加茂小	(市) 菊中前小川端線	加茂4823付近	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝に凹凸や段差が多く、転びやすい。 ・登校時、中学生の自転車と子どもが集中し、交錯している。 ・通行が規制されているにもかかわらず、進入している車両がある。 	・排水不良対策工事を先行して行う予定。	道路管理者(市)	H29
27	加茂小	(市) 小川端線	加茂2842-2付近	<ul style="list-style-type: none"> ・道の両側が倉庫で、荷物搬入のトラックが多い。 ・搬入作業中のすぐ横とを通ったり、狭い道だが、大型トラックが通ったりして、危険がある。 	・通行車両への注意喚起。	教育委員会	H26
28	堀之内小	(市) 柳坪1号線	堀之内1034-4付近	<ul style="list-style-type: none"> ①歩道と道路を仕切るガードレールが東側にはあるが、該当箇所にはない。 ②木が生い茂り、歩行の障害になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・登校指導の徹底。 ・木の所有者への伐採の依頼。(対策済) 	道路管理者(市) 教育委員会	H26
29	河城小	(市) 居沼西田線	吉沢425-3付近	・吉田大東線県道の道路改築工事車両の増加。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
30	河城小	(主) 吉田大東線	吉沢442-3付近	・吉田大東線県道の道路改築工事により、12月以降交通量が増加する可能性が高い。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
31	河城小	(主) 吉田大東線	菊川市下倉沢346-2~1711	・道路幅員が狭く、歩道も無いため、交通空間の安全が確保されていない。	・地元と優先順位を協議し、緊急度に応じた整備を検討していく。	道路管理者(県)	R5以降
32	岳洋中	(一) 大東菊川線	川上935-4付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い。 ・車が下り坂で、見通しも悪い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・通行車両への注意喚起。 ・外側線等引き直し。 	教育委員会 道路管理者(県)	H26
33	岳洋中	(市) 岳洋通り線	下平川5430-3付近	・道路が狭い。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
34	岳洋中	(主) 掛川浜岡線	高橋4234-3付近	・日産があるところから歩道がなくなる。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
35	岳洋中	(主) 相良大須賀線	川上2601-6付近	・道路がカーブしていて見通しが悪く、さらに坂道で危ない。	・通学路の変更を検討。	教育委員会	H26

36	岳洋中	(市) 井矯堂線	小松洗橋・下平川 1400-5付近	・交通が多い。 ・橋が狭い。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
37	菊川西中	(主) 吉田大東線	中内田1114-4付近	・交通が多い。道幅狭し、歩道 も途切れる。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
38	菊川西中	(市) 白岩下西袋線	加茂788-4付近	・朝は抜け道になるため交通多 し。道幅狭く、歩道もなし。	・登校指導の徹底。	教育委員会	H26
39	菊川東中	(市) 半済小出線	本所2139-13付近	・歩道が狭く、信号待ちのスペ ースが狭い。 ・交通が多い。	・対策方法を検討中。	道路管理者(市)	H27