令和6年度 点検実施箇所

							令和7年4月1日現在	
No.	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	危険の状況及び対策検討	事業主体	対策完了 (予定)年度	
1	小笠東	(一)大東菊川線	菊川市丹野534-12	道幅が狭く、車と接触しないか不安。	道幅の拡幅 通学路の迂回	道路管理者(県) 教育委員会	R7	
2	小笠東	(市)東116号線	菊川市赤土112	砂利道であるため、雨天時に歩きにくい	アスファルト舗装	道路管理者(市)	R8	
3	小笠東	(主)相良大須賀線	菊川市川上1333-1	歩道が狭い	学校指導	道路管理者(市)	R6	
4	小笠東	(市)赤土線	菊川市赤土788	道幅が狭く車両との接触が心配	グリーンベルト設置	道路管理者(市)	R7	
5	小笠東	(一)大東菊川線	菊川市丹野650	横断歩道が消えかけている	横断歩道の引き直し	公安委員会	R6	
6	小笠南	(市)南95号線	高橋2522-1	水路に蓋がなく、ガードレールもないため危険	学校指導	教育委員会	R6	
7	小笠南	(市)南104号線	高橋3316-1	側溝に蓋がなく危険	学校指導	教育委員会	R6	

8	小笠南	(一)大東菊川線	高橋1845	外側線が消えている。	外側線引き直し	道路管理者(国)	R6
9	小笠南	(市)南45号線	高橋3507	側溝に蓋がなく危険	学校指導	教育委員会	R6
10	小笠北	(主)相良大須賀線	嶺田1314-2	変則的な交差点のため、安全確認が難しい	注意看板設置、交通安全指導	地域支援課 公安委員会	R6
11	小笠北	(主)相良大須賀線	大石216-2	外側線が歩道に近く、児童が危険	ストップマークを貼る、横断歩道	地域支援課	R6
12	小笠北	(市)西231号線	嶺田2483-22	車両が歩行者に気づきにくい。	注意看板設置、警察の取締強	公安委員会 地域支援課	R6
13	六郷小	(市)半済小出線	本所2400-1	雨天時に交通渋滞が起こる	学校指導	教育委員会 地域支援課	R6
14	六郷小	(市)団地19号線	青葉台1丁目23-4	一旦停止線の位置が悪く、車が飛び出してくる	一時停止線、路面標示の引き	地域支援課 公安委員会 教育委員会	R7
15	六郷小	(市)池通り線	小出116-2	車との距離が近く危険	グリーンベルト設置	道路管理者(市)	R7
16	内田小	(市)東平尾本線	中内田5032-1	白線が消えかけている	白線引き直し	道路管理者(市)	R6
17	横地小	(市)大須賀金谷線	東横地104	歩行空間が狭く、通過車両との接触が危惧され	指定通学路ではないため、別	教育委員会	R6
18	東横地	(市)横地本線	西横地597-1	交通量が多く、横断が危険	横断歩道周辺の白線引き直し ポストコーン修繕	道路管理者(市)	R6

19	東横地	(市)紺屋敷山王前線	東横地1785	雨天時、グリーンベルトが滑る	防滑塗装を実施	道路管理者(市)	R6
20	加茂小	(主)掛川浜岡線	加茂5134	フェンスに付いている看板によって児童が見え	看板移設を依頼	教育委員会 地域支援課	R6
21	加茂小	(主)掛川浜岡線	加茂5891	一時停止を守らない車が多く危険	警察で取締を実施している	公安委員会	R6
22	加茂小	(市)小川端長池線	加茂3058-1	歩行空間が狭いため、登下校時の通過車両と	グリーンベルト設置、未舗装部	道路管理者(市)	R6
23	加茂小	(市)東名インター内線	加茂1995-1	道幅が狭く、側溝に蓋が付いていないため危険	側溝に落ちないように西側を歩く	教育委員会	R6
24	堀之内小	(市)宮前西方線	西方1442-1	道幅が狭く、ガードレールもないため危険	一列通行を指導	教育委員会	R6
25	堀之内小	(市)宮前西方線	堀之内1-24	駐輪場から自転車があふれている	建設課にて注意看板設置、駐	道路管理者(市)	R6
26	堀之内小	(市)宮前西方線	西方1282	道幅が狭い。	グリーンベルト設置	道路管理者(市)	R6
27	河城小	(主)吉田大東線	倉沢1711-3	横断歩道がない。	市道側に交差点注意喚起の路	道路管理者(市)	R6
28	河城小	(市)東富田線	富田655及び富田603	路側帯が狭い	グリーンベルトの設置	道路管理者(市)	R7
29	河城小	法定外道路	河城小学校前	坂路が急で雨天時に危険	防滑塗装を実施	道路管理者(市)	R6