

平成24年度 点検実施箇所

							令和4年4月1日現在	
No.	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	危険の状況及び対策検討	対策内容	事業主体	対策完了 (予定)年度	
1	小笠南小	(市)虚空蔵線	菊川市高橋4157-1～菊川市高橋4171-2	路側線が消えて歩行者が危険である	路側線設置	道路管理者(市)	H25	
2	小笠南小	(一)袋井小笠線	菊川市高橋3733-3付近	歩道が片側のみ。	スクールガードの協力と児童への指導。	教育委員会	H24	
3	小笠南小	(一)袋井小笠線・(主)掛川浜岡線	菊川市高橋3670-11付近	見通しが悪い。	児童への指導。	教育委員会	H24	
4	小笠南小	(一)掛川浜岡線	菊川市高橋2440-1付近	歩車道の区別はあるが、交通量が多く危険。	児童への指導。	教育委員会	H24	
5	小笠南小	(一)大東菊川線	菊川市高橋2909-11付近	信号がないため、車がスピードを出している。	児童への指導。	教育委員会	H24	
6	小笠南小	(一)大東菊川線	菊川市河東2153-4付近	信号がないため、車がスピードを出している。	児童への指導。	教育委員会	H24	
7	小笠南小	(市)坊之谷藤井線	菊川市高橋3192-2付近	車がスピードを出して走るため危険。	児童への指導。	教育委員会	H24	
8	小笠南小	(一)大東菊川線	菊川市高橋1948-2付近	歩道がなく道幅も狭い。見通しも悪く危険。	児童への指導。	教育委員会	H24	
9	小笠南小	(市)南260号線	菊川市河東3526-13～菊川市河東4389	採石場が近くにあるためダンプがたくさん通行し危険。	児童への指導。	教育委員会	H24	
10	小笠東小	(市)南50号線	菊川市赤土1093-1付近、菊川市赤土974-1付近	住宅地ができ見通しが悪いところがある。	一時停止の停止線設置	公安委員会	H26	
11	小笠東小	(市)赤土線	菊川市赤土1136-2付近	歩道がなく車道も狭い。用水路があるので危険。	通学路表示等で運転者に注意喚起	教育委員会	H24	
12	小笠東小	(市)棚草五丁線	菊川市赤土285-1付近	南進方向の車の見通しが悪い。	児童への指導。	教育委員会	H24	
13	小笠東小	(市)赤土線	菊川市赤土2101-44付近	歩道部分が様区危険。	児童への指導。	教育委員会	H24	

14	小笠東小	(市)北123号線	菊川市川上2536-3付近	幼稚園保育園への送迎者が多く危険。	スクールガードの協力。送迎者の通行路の変更、安全運転の依頼。	教育委員会	H24
15	小笠東小	(主)相良大須賀線、(市)東101号線	菊川市川上800-3付近	一時停止の表示はあるが、優先道路が判断されず、今後の事故が心配。	スクールガードの協力と児童への指導。	教育委員会	H24
16	小笠北小	(市)上平川嶺田線	菊川市下平川435-1～菊川市上平川1505-1	道路が狭いので路側法面の舗装をしてほしい	路側帯の拡幅	道路管理者(市)	H25
17	小笠北小	(市)北54号線	菊川市下平川5328-1～菊川市下平川5233-6	ガードレールとガードレールの隙間があり危険である	防護柵の設置	道路管理者(市)	H25
18	小笠北小	(一)掛川浜岡線	菊川市下平川2038付近	交通量の多い県道を信号機のない横断歩道を渡ることは危険である。	県道の東西で登校グループをわけ、信号機のある交差点で横断する。	教育委員会	H24
19	小笠北小	(一)掛川浜岡線	菊川市下平川2065付近	交通量の多い県道を信号機のない横断歩道を渡ることは危険である。	スクールガードの協力。	教育委員会	H24
20	小笠北小	(一)掛川浜岡線	菊川市上平川326-1～菊川市上平川296-2	道路が狭く、交通量が大変多い。	通学路の変更を提案。地位での判断。	教育委員会	H24
21	小笠北小	(市)上平川嶺田線	菊川市上平川216-10～菊川市上平川1394-2	大井川用水路のフェンスが傾いたり、穴があいている。	管理者へ修理の依頼。	道路管理者(市)	H24
22	加茂小	(市)白岩下西袋線	菊川市加茂882-1～菊川市加茂886-1	歩道がなく、歩行者が危険な状態である	グリーンベルト等の設置	道路管理者(市)	H25
23	加茂小	(一)掛川浜岡線	菊川市加茂5228付近	交通量が多く危険。	スクールガードの協力と児童への指導。	教育委員会	H24
24	加茂小	(一)掛川浜岡線	菊川市加茂5234付近	交通量が多く危険。	スクールガードの協力と児童への指導。	教育委員会	H24
25	内田小	(市)稲荷部上高田線	菊川市下内田1388-1～菊川市下内田2296-1	路側線が消えて、歩行者の保護に問題あり	路側線の設置等	道路管理者(市)	H25
26	内田小	(主)吉田大東線	菊川市中内田4296-2～菊川市中内田1618-19	交通量が多く危険。道路拡幅の要望あり。	スクールガードへ依頼。道路拡幅はワークショップを開催。	道路管理者(県) 教育委員会	H29
27	内田小	(市)御門前森前線	菊川市中内田1007付近	見通しが悪く危険。	看板を設置し、横断者がいることの注意喚起。	教育委員会	H24
28	堀之内小	(市)施餓鬼法川線	菊川市西方2623-2～菊川市西方3244-1	交差点の見通しがわるく危険である	カーブミラーの設置	道路管理者(市)	H25
29	堀之内小	(市)西方加茂線	菊川市西方1298-5～菊川市西方560-1	幅員が狭く、交通量が多く危険である。	グリーンベルト等の設置	道路管理者(市)	H25
30	河城小	(市)東富田線	菊川市吉沢529-1付近	幅員が狭く、見通しが悪い。	カーブの外側を通るか、階段を使用する。	教育委員会	H24

31	河城小	(主)吉田大東線	菊川市潮海寺68-4～菊川市本所155-1	県道で工事中である。	工事の状況に応じ、引き続き一列で通行する。	教育委員会	H24
32	河城小	(市)東富田線	菊川市富田627-1付近	私有地の木が生い茂り、カーブで見通しが悪い。	一列で通行するように指導。地権者に木を切るように学校から依頼する。	教育委員会	H24
33	河城小	(一)吉沢金谷線	菊川市友田691付近	歩車道の区別がなく、幅員が狭い。	児童への指導。	教育委員会	H24
34	河城小	(市)橋爪線	菊川市和田136-20付近	横断箇所横断歩道がなく、見通しが悪い。	カーブ近くに横断歩道を設置しても安全は確保できない。安全な箇所の横断歩道を使用する。	教育委員会	H24
35	六郷小	(市)半済小出線	菊川市半済3-1付近	交通量が多い。横断歩道がない。	スクールガードの協力と児童への指導。	教育委員会	H24
36	六郷小	(市)半済小出線	菊川市本所2216-8付近	児童の登校時間帯に送迎の車両が出入りする。	通学路の変更を検討。地域の見守り依頼。	教育委員会	H24
37	六郷小	(市)本所線	菊川市仲島二丁目4-15付近	県道に出るところが見通しが悪く危険。	歩道にストップマークをつける。通学路の検討。	教育委員会	H24
38	六郷小	(市)打上堀田線	菊川市半済1280-1付近	交通量が多く十分な広さの歩道がない。	もう少し大きなストップマークをつける。児童への指導。	教育委員会	H24
39	横地小	(市)紺屋敷山王線	菊川市東横地1999-1～菊川市東横地1886-1	歩道がなく、歩行者が危険にさらされている	グリーンベルト等の設置	道路管理者(市)	H25
40	横地小	(一)川上菊川線	菊川市東横地2733-1～菊川市東横地2730	停止線がなく飛び出し等による事故が発生し危険である	・路側線ライン設置 ・登下校時に西側通行を徹底する。	道路管理者(県) 教育委員会	H24
41	横地小	(一)掛川浜岡線	菊川市東横地1046-1付近	信号を渡る前に歩行者用の信号が点滅してしまう。	登校への児童への集団行動を身につけさせる。	教育委員会	H24