

平成30年度 点検実施箇所

令和4年4月1日現在							
No.	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	危険の状況及び対策検討	対策内容	事業主体	対策完了 (予定)年度
1	堀之内小学校	公文名富田線	公文名公民館西側	横断歩道がないため、危険	横断歩道或いは指導線の設置の検討したが、警察署で上申したところ設置不可であったため、安全指導の徹底を対策とする	教育委員会	R3
2	堀之内小学校	主要地方道掛川浜岡線	堀田交差点 横断歩道橋	歩道橋の階段が雨の日になるとすべりやすくなる。	歩道橋東側に横断歩道を設置 設置後、歩道橋と横断歩道を実用に応じて使用する。	公安委員会	H30
3	堀之内小学校	宮前西方線	主要地方道掛川浜岡線との 交差点付近	道幅が狭く、車両のすれ違いの際にグリーンベルト上を車両が走行する。	児童の通学状況を確認し、注意喚起を続ける。	教育委員会	H30
4	加茂小学校	蓮ノ前方吹線	東名高速ボックスカルバート	昼間でも薄暗く、車両がスピードを出して通過する。	蛍光灯の清掃と「通学路注意」等ののぼり旗を設置	地域支援課 道路管理者	H30
5	加茂小学校	主要地方道掛川浜岡線	菊川眼科南側交差点	歩行者用信号の青信号時間が短く、集団登下校時に渡りきれない。	信号の歩行時間の延長	公安委員会	H30
6	六郷小学校	市道三堂上川原線	下本所公民館東側	道が狭く、崖肌が見えていて危険。	通学路の再検討・注意喚起の看板設置	教育委員会 地域支援課	R2
7	横地小学校	市道大須賀金谷線 三沢本線	東横地680-1付近	交通利用多く、路肩が狭い。	側溝の底上げ及び側溝蓋を設置	道路管理者(市)	H30
8	横地小学校	市道加茂横地線	奈良野4-1付近	白線が薄い。	外側線の再塗装	道路管理者(市)	H31
9	河城小学校	市道辻線	吉沢地区JRガード下横断歩道東側	坂になっているため、歩行に勢いにつき、車道に飛び出してしまう。	安全施設(車止め)の設置を検討したが、市道辻線を利用する住宅があり、緊急車両等の支障になるため設置を取りやめて、通学路を変更した。	道路管理者(市) 教育委員会	H31
10	河城小学校	主要地方道吉田大東線	河城小学校東側	交通量が増加している箇所であるが、歩道がなく危険。	歩道整備。視距の改善 通学路注意の看板を設置	道路管理者(県) 地域支援課	R5
11	河城小学校	市道前田宮ヶ谷線	河城小学校前(南側)	歩道の幅員が狭い。	学校敷地の草木の伐採	教育委員会	H30

12	河城小学校	市道東富田線	服部モータース前	歩道が狭い。 横断歩道の溜りが狭い。	横断旗の設置 横断歩道のラインを1本減らし、歩道溜りを確保する。 通学路の再検討を行い、必要に応じてグリーンベルトの設置を検討する。	公安委員会 道路管理者(市) 教育委員会	H30
13	小笠北小学校	一般県道小笠掛川線	高田橋東側	歩道が狭い	路側帯の舗装補修 グリーンベルトの設置	道路管理者(県)	H31
14	小笠北小学校	市道西29号線	下平川140-1付近	路肩の段差が危険	路側帯の段差の解消	道路管理者(市)	H30
15	小笠北小学校	県道掛川浜岡線	掛川信用金庫前横断歩道	横断者が建物の陰になり、運転者から確認し辛い。	横断旗の設置	教育委員会	H31
16	小笠東小学校	市道嶺田川上線	小笠東小学校正門前	横断歩道がない。	通学路の再検討	教育委員会	H31
17	小笠東小学校	市道東84号線	川東公民館北側	橋の幅が狭く、古谷方面から南側に抜ける車の交通量が多い。その狭いところを歩いているので危険。	「通学路注意」等ののぼり旗の設置	地域支援課	H30
18	小笠南小学校	市道南196号線	サンライズ団地内	民有地の地肌が崩れそう。	通学路の再検討	教育委員会	H31
19	菊川西中学校	市道西方加茂線	JRガード下(堀田)	交通量が多く自転車の通行が危険	横断歩道やグリーンベルトを活用するように安全指導を実施	教育委員会	H30
20	菊川東中学校	市道潮海寺吉沢線	JRガード下(潮海寺)	歩道が狭い。	外側線を設置 停止線を表示	道路管理者(市) 公安委員会	H31
21	菊川東中学校	市道半済小出線	東名高速ボックスカルバート	幅員が狭く、通行が危険。	グリーンベルト上を通行するよう指導の徹底	教育委員会	H30
22	岳洋中学校	市道岳洋通り線	岳洋中学校前	交通標識の位置が危険	標識を学校敷地内に移設	公安委員会	H31
23	岳洋中学校	市道青葉通り線	小松洗橋周辺	歩道がなく、危険	歩道の設置の検討	道路管理者(市)	R4以降