

令和５年度 点検実施箇所							
						令和６年４月１日現在	
No.	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	危険の状況及び対策検討	事業主体	対策完了 (予定)年度
1	小笠東小	(市)東61号線	菊川市川上7-2	区画線摩耗	区画線引き直し	道路管理者(市)	R6
2	小笠東小	(市)嶺田川上線	菊川市川上1353-1地先	生徒が水路に入らないようにしてほしい。	安全教育	教育委員会	R5
3	小笠南小	(市)河東線	菊川市河東5199-2地先	側溝に蓋がなく危険	転落防止柵設置	道路管理者(市)	R5
4	小笠南小	(市)前岡東谷線	菊川市河東555-1地先	道幅が狭く、付近に崖があり危険	通学路の迂回検討	教育委員会	R5
5	小笠南小	(主)掛川浜岡線 (市)虚空蔵線	菊川市高橋3943地先	交差点部に信号機が付いているが信号無視がひどい。 市道側の路面標示が摩耗している。	路面標示の引き直し 安全教育	道路管理者(市) 教育委員会	R5
6	小笠北小	(市)上平川嶺田線	菊川市下平川537地先	道幅が狭いうえに、スピードを出す車が多く危ない。	注意喚起看板設置	地域支援課	R7
7	小笠北小	(市)西174号線	菊川市堂山新田4672-1地先	道幅が狭く、抜け道利用が多い	注意喚起看板設置 路面標示引き直し	地域支援課 道路管理者(市)	R5

8	小笠北小	(主)相良大須賀線 (市)大石線	菊川市大石551-3	横断歩道が不鮮明になっており危険	横断歩道引き直し 注意看板の設置	公安委員会 地域支援課	R5
9	六郷小	(市)万田沖坪線	菊川市本所18-3地先	一時停止や横断歩道がなく、道も狭いため 危険	区画線引き直し	道路管理者(市)	R5
10	六郷小	(市)三堂上川原線	菊川市本所1948-1地先	土手の道が狭く危険	安全教育	教育委員会	R5
11	内田小	(一)小笠掛川線	菊川市下内田1601-1地先	歩道が狭く歩きにくい	歩行空間の確保	道路管理者(県)	R6
12	内田小	(市)稲荷部線	菊川市下内田2223-3地先	カーブがきつく、車もスピードを出してく るため危険	警察による街頭指導	公安委員会 地域支援課	R5
13	横地小	(市)大須賀金谷線	菊川市土橋228-3地先	歩道が斜めになっており歩きにくい	白線引き直し	道路管理者(市)	R7
14	内田小	(市)加茂横地線	菊川市西横地603-2地先	T字路に信号機を付けて欲しい	看板による注意喚起 警察による見回り 安全教育	地域支援課 公安委員会 教育委員会	R5
15	加茂小	(市)山東東狭間線	菊川市加茂674-6(東狭間 橋)	歩道と車道の境界が分かりにくい	看板による注意喚起	地域支援課	R6
16	加茂小	(主)掛川浜岡線	菊川市加茂5309地先	信号がなく渡りにくい	横断歩道の前にストップ マークを貼る	教育委員会 地域支援課	R5
17	加茂小	(市)新坂線	菊川市加茂1021-1地先	崖が危険	通学路の迂回検討	教育委員会	R5
18	加茂小	(市)南部第二6-38号線 (市)南部第二6-39号線	菊川市加茂5106地先	アパート建設により車の交通量増加による 横断歩道設置	ストップマークを貼る ゾーン30引き直し	道路管理者(市)	R5

19	堀之内小	(市)宮前西方線	菊川市西方1876-5地先	見通しが悪い	注意喚起看板の設置	地域支援課	R6
20	堀之内小	(市)東谷高ヶ谷線	菊川市西方1560-1地先	子供が橋から落ちそうで危ない	転落防止柵設置	通学路外のため、 別事業対応	R7
21	堀之内小	(主)掛川浜岡線 (市)宮前西方線	菊川市西方1235-4地先	交通量が多く、車のスピードも早く危険	注意喚起看板の設置	地域支援課	R5
22	河城小	(主)吉田大東線 (市)居沼西田線	菊川市吉沢746-1地先	民地内の樹木伐採	通学路の迂回検討	教育委員会	R5
23	河城小	(主)吉田大東線	菊川市吉沢389-7地先	間地ブロックに上らないように柵を付けて欲しい	ネットフェンス実施	道路管理者(県)	R5
24	河城小	(一)吉沢金谷線	菊川市倉沢949-3地先	区画線摩耗	外側線引き直し	道路管理者(県)	R5
25	河城小	(市)東富田線	菊川市富田18-1	ブロック塀が崩落しそうで危険	民地ブロック塀のため対応なし	教育委員会	R5