


内田地区通学路における交通安全

所在地	県道79号線 菊川市中内田5032-1付近
状況	一時停止の白線が消えかけているため、乗用車が停止ラインで止まらずはみ出すため、歩行者や自転車と衝突する恐れがある。
地元意見	一時停止の白線が消えかかり、乗用車が白線をオーバーするため危険である。
児童意見	乗用車が一時停止の白線からオーバーしているため、通るときに危険を感じる。
現況写真	
学校における取組	<ul style="list-style-type: none"> ・車が白線で止まらずオーバーしてしまうことがあるため、児童が道を渡るときは、一度止まり左右の確認をすることを指導する。 ・白線が消えかかっているため、行政に報告し白線を引き直してもらおう。

所在地	県道386号線 小笠掛川線 菊川市下内田1571 付近
状況	脇道から出てくる歩行者や自転車が、歩道スペースが十分でないために、県道を走る乗用車と衝突する恐れがある。
地元意見	勢いよく脇道から県道に入る自転車がいるため、危険を感じる。
児童意見	脇道から県道に入る際、歩いたり自転車で通ったりするときに乗用車と衝突する危険を感じる。
現況写真	
学校における取組	<ul style="list-style-type: none"> ・児童が脇道から県道に自転車や歩いて入るとき、一時停止をして左右の確認をするように指導を行う。 ・自転車で乗るときは、スピードを出しすぎないように指導を行う。