

平成25年度 点検実施箇所

令和4年4月1日現在							
No.	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	危険の状況及び対策検討	対策内容	事業主体	対策完了 (予定)年度
1	小笠南小	(市)南44号線	菊川市高橋3688-3～菊川市高橋3726-3	道幅が狭く歩道がない。直線でスピードを出す車が多い	歩道の設置	道路管理者(市)	H31
2	堀之内小	(一)菊川停車場伊達方線	西方	歩道がなく、通学児童の安全が確保されていない	歩道整備	道路管理者(県)	H28
3	河城小	(一)吉沢金谷線	下倉沢	歩道がなく、通学児童の安全が確保されていない	歩道整備	道路管理者(県)	H30
4	河城小	(主)吉田大東線	吉沢	歩道がなく、通学児童の安全が確保されていない	歩道整備	道路管理者(県)	H27
5	小笠東小	(主)相良大須賀線	高橋磯部	道幅が狭く歩道がない。	歩行空間の確保	道路管理者(県)	H27