

## 緊急安全点検 対策実施事例

南44号線（菊川市高橋）

### ●対策内容

小笠南小学校通学路における交通安全対策

### ●具体策

歩道の整備

### ●整備効果

歩道整備を行い、歩車道分離を行った。

### ●合同点検実施内容


実施日：平成25年

参加者：菊川市立小笠東小学校、菊川市学校教育課、菊川警察署、  
菊川市地域支援課、県土木事務所、市建設課

### ●位置図



標準断面図



歩道を整備し、歩行者の安全性を向上



# H30 菊川市 河城小学校周辺 子供の移動経路 安全対策箇所図



- ..... : 通学路
- ..... : 子どもの移動経路（お散歩コース）
- ..... : 要対策箇所

# 【菊川市】 堀之内小学校区 (H30要対策箇所)

【対策検討メンバー】 菊川市教育委員会、堀之内小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署

学校区域図

- : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所

No.○○←道路整備課が付番を記入  
路線名: 宮前西方線  
<危険の状況>  
道幅が狭く車両のすれ違いの際にグリーンベルト上を車両が走行する。  
<対策内容>  
児童の通学状況を確認し、注意喚起を継続する。




No.○○←道路整備課が付番を記入  
路線名: (主) 掛川浜岡線  
<危険の状況>  
歩道橋の階段が雨の日になると滑りやすくなる。  
<対策内容>  
歩道橋西側に横断歩道を設置。  
設置後、歩道橋と横断歩道を実用に応じて使用し、安全指導をする。



みんなのハザードマップ  
OpenStreetMap contributors(<http://www.openstreetmap.org/copyright>)

©OpenStreetMap contributors



# 【菊川市】 内田小学校区 (H30要対策箇所)

【対策検討メンバー】 菊川市教育委員会、内田小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】横地小学校区（H30要対策箇所）

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、横地小学校、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】河城小学校区（H30要対策箇所）

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、河城小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】小笠北小学校区（H30要対策箇所）

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、小笠北小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】 菊川東中学校区 (H30要対策箇所)

【対策検討メンバー】 菊川市教育委員会、菊川東中学校、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署





## 緊急安全点検 対策実施事例

嶺田川上線（菊川市川上）

### ●対策内容

小笠東小学校通学路における交通安全対策

### ●具体策

区画線及びグリーンベルトの設置

### ●整備効果


路肩に区画線及びグリーンベルトを設置し、ドライバーに対する歩行者への注意を促した。

### ●合同点検実施内容

実施日：令和元年7月25日

参加者：菊川市立小笠東小学校、菊川市学校教育課、菊川警察署、  
県土木事務所、市建設課

### ●位置図



区画線及びグリーンベルトを設置し、  
歩行者の安全性を向上



## 緊急安全点検 対策実施事例

## 潮海寺吉沢線（菊川市潮海寺）

### ●対策内容

河城小学校通学路における交通安全対策

### ●具体策

区画線及びグリーンベルトの設置

### ●整備効果

路肩に白線及びグリーンベルトを設置し、ドライバーに対する歩行者への注意を促した。

### ●合同点検実施内容


実施日：令和元年7月26日

参加者：菊川市立河城小学校、菊川市学校教育課、菊川警察署、  
菊川市地域支援課、県土木事務所、市建設課

### ●位置図



標準断面図



整備前

区画線及びグリーンベルトを設置し、  
歩行者の安全性を向上



整備後

# 【菊川市】 加茂小学校区 (R 1 要対策箇所)

【対策検討メンバー】 菊川市教育委員会、加茂小学校、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】河城小学校区（R1 要対策箇所）

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、河城小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



## 1 - (4) 自転車と歩行者の接触防止

(市) 蓮ノ前方吹線 (菊川市加茂)

菊川市立加茂小学校における交通安全対策 (合同点検: 令和元年7月22日)  
 (合同点検参加者: 小学校、菊川警察署、市学校教育課、市建設課)

問い合わせ  
 菊川市建設課  
 TEL: 0537-35-0902  
 MAIL: kensetsu@city.kikugawa.shizuoka.jp

● 具体策  
 ピクトグラム設置  
 矢羽根の設置

事業費	工事開始年度	工事終了年度
410千円	令和元年度	令和元年度

### ● 課題と整備効果


自転車の走行位置が明確でなく、歩行者との接触の可能性が高い状況にあった。ピクトグラムと矢羽根を設置し、自転車利用者に対して走行位置を示し、歩行者との接触の可能性を低下させた。

### ● 苦労した点、工夫した点等

利用形態を考慮した上で設置区間の決定をした。



標準横断面図



# 【菊川市】小笠東小学校区(R2ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、小笠東小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】小笠東小学校区(R2ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、小笠東小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】小笠南小学校区(R2ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、小笠南小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署





# 【菊川市】小笠北小学校区(R2ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、小笠北小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】六郷小学校区(R2ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、六郷小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署




# 【菊川市】内田小学校区(R2ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、内田小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】横地小学校区(R2ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、横地小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署




# 【菊川市】堀之内小学校区(R2ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、堀之内小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】河城小学校区(R2ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、河城小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



## 2-(1)-① 安全な歩行空間の確保（短期対策）

（市）加茂横地線（菊川市土橋）

菊川市立横地小学校通学路における交通安全対策（合同点検：令和2年8月20日）  
（参加者：小学校、菊川警察署、市学校教育課、市建設課、市地域支援課、袋井土木事務所）

問い合わせ  
菊川市建設経済部建設課  
TEL: 0537-35-0902  
MAIL: kensetsu@city.kikiugawa.shizuoka.jp

### ● 具体策 防護柵設置

事業費	工事開始年度	工事終了年度
572千円	令和2年度	令和2年度

### ● 課題と整備効果


交差点部において、外側線をはみ出して曲がる車両が多く、信号待ちをしている児童が危険である。防護柵を設置することで、車両と児童の接触を防止する。

### ● 苦労した点、工夫した点等

歩道のない交差点部において、歩行者と車両を分離し安全な滞留空間の確保に努めた。



標準横断図



整備前



整備後

# 【菊川市】小笠東小学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、小笠東小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署





# 【菊川市】小笠南小学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、小笠南小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】小笠北小学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、小笠北小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】内田小学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、内田小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】横地小学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、横地小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】加茂小学校区 (R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、加茂小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署




# 【菊川市】堀之内小学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、堀之内小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】河城小学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、河城小学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】岳洋中学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、岳洋中学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署





# 【菊川市】菊川西中学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、菊川西中学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 【菊川市】菊川東中学校区(R3ハード対策箇所)

【対策検討メンバー】菊川市教育委員会、菊川東中学校、袋井土木事務所、菊川市建設課、菊川市地域支援課、菊川警察署



# 1 - (1) - ① 安全な歩行空間の確保 (短期対策)

## (市) 谷田部屋敷前線 (菊川市本所)

菊川市立菊川東中学校通学路における交通安全対策(合同点検:令和3年8月18日)  
 (参加者:菊川東中学校、菊川警察署、市学校教育課、市建設課、市地域支援課、袋井土木事務所)

問い合わせ  
 菊川市建設経済部建設課  
 TEL:0537-35-0902  
 MAIL:kensetsu@city.kikiugawa.shizuoka.jp

### ● 具体策 区画線設置

事業費	工事開始年度	工事終了年度
61千円	令和3年度	令和3年度

### ● 課題と整備効果

道路幅員が狭く、加えて見通しが悪いため、自動車と接触する危険性があった。区画線を設置することで、自動車と歩行者の通行空間を明確に区別し、安全な通行を確保した。

### ● 苦労した点、工夫した点等

JRガードにより制限がある中で、自動車と歩行者の双方が安全に通行できるよう、設置位置を検討した。

