

## 令和元年度 点検実施箇所

							令和4年4月1日現在	
No.	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	危険の状況及び対策検討	対策内容	事業主体	対策完了 (予定)年度	
1	加茂小	市道白岩下西袋線・ 野添堂坂2号線	菊川市加茂1018-2地先 菊川市加茂1602-3	側溝に蓋がなく、危険	側溝蓋の設置	道路管理者(市)	R4	
2	加茂小	市道蓮ノ前方吹線	菊川市加茂72-6地先	東名高速道路のボックス内 道路の路肩が狭く、車、自 転車、歩行者のすれ違いが 危険	ピクトグラム表示 児童への交通安全指導	道路管理者(市) 教育委員会	R1	
3	内田小	主要地方道吉田大東線	菊川市中内田4889-5	車両がスピードを出して右 折してくる。	縁石の設置	道路管理者(県)	R2	
4	内田小	一般県道小笠掛川線	菊川市下内田4881-1地先	横断歩道で車両が停車しな い。	カラー舗装 児童への交通安全指導	道路管理者(県) 教育委員会	R2	
5	横地小	市道天神裏中ノ割線	—	舗装に傷みがある。	路肩の段差解消	道路管理者(市)	R2	
6	河城小	(他)法定外道路	菊川市立河城小学校前	坂道で路面が滑りやすい。	手すりの設置 児童への交通安全指導	道路管理者(市) 教育委員会	R1	
7	河城小	市道潮海寺吉沢線	水神橋 菊川市潮海寺430- 2	路肩が狭い。	区画線処理 グリーンベルトの設置 児童への交通安全指導	道路管理者(市) 教育委員会	R1	
8	小笠北小	市道上平川嶺田線	菊川市上平川1421-7	迂回路として使う車が多 く、スピードを出して走行 するため、危険。	路線の速度表示を再塗装 啓発看板の設置	公安委員会	R1	
9	小笠東小	市道嶺田川上線	菊川市立小笠東小学校前	歩道がない。	区画線処理により路肩の確保 グリーンベルトの設置 児童への交通安全指導	道路管理者(市) 教育委員会	R1	
10	菊川東中	市道半済小出線	菊川市本所2139-13	東名高速道路のボックス内 道路の路肩が狭く、車と自 転車のすれ違いが危険。	ピクトグラム表示 児童への交通安全指導	道路管理者(市) 教育委員会	R2	
11	菊川東中	市道潮海寺富田線	菊川市潮海寺2972-16	路肩が狭く、車と自転車の すれ違いが危険。	区画線設置 児童への交通安全指導	道路管理者(市) 教育委員会	R1	
12	岳洋中	市道北70号線	菊川市棚草373-3地先	道路のひび割れ	舗装の簡易修繕	道路管理者(市)	R1	
13	岳洋中	市道岳洋通り線	菊川市立岳洋中学校前	標識の位置が危険	標識の位置変更	公安委員会	R1	