

令和7年度 点検実施箇所

令和8年4月1日現在							
No.	学校名 又は 施設名	路線名	箇所名	対策内容	危険の状況及び対策検討	事業主体	対策完了 (予定)年度
1	小笠東	(市) 嶺田川上線	菊川市川上1537-1	車がスピードを出して走行する。 横断しようとしても停止してくれない。	警察による取締強化	菊川警察署	R7
2	小笠東	(市) 東116号線	菊川市赤土112	堤防上にフェンスがなく、転落の恐れがある。 道幅が狭く、危険。	川へ近づかないよう指導	教育委員会	R7
3	小笠東	(市) 南49号線	菊川市赤土1070-1	側溝に蓋がなく危険	通学路変更を検討	教育委員会	R7
4	小笠東	(市) 東116号線	菊川市赤土623-3	県道から水が染み出し、すべるため危険	通学路変更を検討	教育委員会	R7
5	小笠東	(一) 大東菊川線	菊川市川上632-10	車がスピードを出して走行する	警察による取締強化	菊川警察署	R7
6	小笠東	(市) 嶺田川上線	菊川市川上1353-1	カーブミラーを見ても歩行者が見えない	カーブミラーの角度調整済み 注意して通行するよう指導	道路管理者(市) 教育委員会	R7
7	小笠東	(市) 棚草目木線	菊川市棚草655-2	道幅が狭く、危険	外側線、グリーンベルトの設置	道路管理者(市)	R8
8	小笠東	(市) 平坂3号線	菊川市古谷676-23	停止線が消えかかっている	塗替え予定	菊川警察署	R8
9	小笠南	(市) 南196号線	菊川市高橋3624-1	フェンスが老朽化しており、落石が危険	離れて歩行するよう指導	教育委員会	R7
10	小笠南	(市) 河東線	菊川市河東5198-1	落石の恐れがあり危険	離れて歩行するよう指導	教育委員会	R7

11	小笠南	(主) 掛川浜岡線	菊川市高橋2868-3	信号、横断歩道を設置してほしい	横断歩道の引き直し 注意喚起の看板設置	菊川警察署 地域支援課	R8
12	小笠北	(市) 上平川嶺田線	菊川市下平川480-3	道幅が狭く、危険 通行できない時間帯も車両が進入してくる	警察による取締強化 標識の更新	菊川警察署	R8
13	小笠北	(市) 河東下組線	菊川市下平川794-2	青信号の時間が短く、児童が一度に渡り切れない	通学の時間帯は青信号の時間 が長くなるよう設定済み	菊川警察署	R7
14	小笠北	(一) 相良大須賀線	菊川市嶺田106-2	横断歩道の箇所を車がスピードを出して走行す	昨年の幟旗を設置済み スクールガードによる立哨 横断歩道の位置を地元自治 会と協議	地域支援課 教育委員会	R7
15	六郷小	(市) 区画9号線	菊川市仲島一丁目15-10	側溝の蓋がずれて隙間ができています	修繕実施済み	道路管理者(市)	R7
16	六郷小	(市) 区画歩専2号線	菊川市仲島一丁目15-21	道路に段差がある	段差がある箇所を歩行しない よう指導	教育委員会	R7
17	六郷小	(市) 大須賀金谷線	菊川市神尾1388-8	白線が消えかかっている	道路改良工事にあわせて引 き直しを検討	道路管理者(市)	R8
18	六郷小	(市) 深ヶ谷大平線	菊川市半済493-2	街灯がなく、不審者が出る	防犯灯を7基設置済み 追加する場合は協議を行う	地域支援課 教育委員会	R7
19	六郷小	(市) 大須賀金谷線	菊川市神尾1430-1	道路の南側に歩道がない、大雨時に牛淵川 が氾濫する可能性があり危険	道路改良工事にて歩道整備 予定 河川管理者にて掘削工事も 順次実施中	道路管理者(市)	R8
20	六郷小	(市) 池通り線	菊川市半済800-5	歩道やガードレールがなく歩行者が危険	グリーンベルト設置済み 一列通行を指導	道路管理者(市) 教育委員会	R7
21	内田小	(一) 小笠掛川線	菊川市中内田1323-3	児童が横断歩道がない箇所を横断しているた め、横断歩道を設置してほしい	両側が下り坂となっているた め横断歩道の設置はできな い 通学路変更を検討	菊川警察署 教育委員会	R7
22	内田小	(市) 内田加茂線	菊川市月岡244	道路に隣接する水路に柵がないため転落の おそれがある	視線誘導標とロープを設置済 み 近づかないよう指導	道路管理者(市) 教育委員会	R7

23	横地小	(市) 三沢本線	菊川市三沢393-3	外側線が消えている グリーンベルトがないため歩行者が危険	白線の引き直し及びグリーン ベルトの設置	道路管理者(市)	R8
24	加茂小	(市) 内田加茂線	菊川市加茂6260	交差点を車がスピードを出して走行する	交差点部の白線引き直し済 み 路面にストップマークを設置 する	道路管理者(市) 教育委員会	R7
25	加茂小	(市) 野添堂坂1号線	菊川市加茂1675-1	道幅が狭く、危険	一列通行の指導 通学路変更を検討 注意喚起の看板を設置	教育委員会 地域支援課	R7
26	加茂小	(主) 掛川浜岡線	菊川市加茂5269	民地からの木により止まれの標識が見えない 一時停止線が消えている	木については伐採済み 停止線を引き直しを予定	菊川警察署	R8
27	堀之内小	(市) 宮前西方線	菊川市西方1465-1	歩道が狭く広がって歩くと、歩道から出しま う 歩道と車道の間に段差がある	歩道が整備されている道へ 通学路変更を検討	教育委員会	R7
28	堀之内小	(市) 大淵ヶ谷外周線	菊川市西方1282	道路上の横断側溝沿いに段差がある	修繕実施済み	道路管理者(市)	R7
29	堀之内小	(市) 西方加茂線	菊川市西方1339-2	穴が開いている	歩道外のため、歩道を通行 するよう指導	教育委員会	R7
30	堀之内小	(市) 西方加茂線	菊川市西方1305-6	歩道の幅が狭い 急カーブになっており、内輪差が危険 横断歩道の設置	地域からの要望にて同路線 西側路肩を整備し、グリーン ベルトを設置済み	道路管理者(市)	R7
31	堀之内小	(市) 宮前西方線	菊川市西方2201-1	転落防止柵がなく、田んぼに転落するおそれ がある	一列通行を指導	教育委員会	R7
32	堀之内小	(市) 宮前西方線	菊川市西方4575-1	歩道がない区間があるため危険	グリーンベルト設置済み 一列通行を指導	道路管理者(市) 教育委員会	R7
33	河城小	(市) 公文名富田線	菊川市富田1341-5	歩道がなく道が狭い 法面が崩れてきていて危険	法面对策は土地所有者で 行ってもらう必要がある	道路管理者(市)	R7
34	河城小	(市) 東富田線	菊川市富田34-9	カーブしている箇所が塀によって見通しが悪く 危険 車が見えづらいためカーブミラーを設置したい	ポストコーン設置済み 一列通行を指導	道路管理者(市) 教育委員会	R7

35	河城小	(市) 前田宮ヶ谷線	菊川市吉沢604-14	歩行スペースが狭く、危険	外側線引き直し済み 一列歩行を指導	道路管理者(市) 教育委員会	R7
36	河城小	(一) 吉田大東線	菊川市吉沢833-261	歩行スペースが狭く、危険	歩行空間の整備	道路管理者(県)	R8
37	岳洋中	(主) 掛川浜岡線	菊川市棚草165-3	迂回しているため、横断歩道を設置したい	横断歩道の新設は不可 生徒へ安全通行を指導	菊川警察署 教育委員会	R7