

令和元年7月22日-23日の大雨による市内の被害等の状況について

令和元年7月22日-23日の大雨による市内の被害等の状況は以下の通りです。

<概要>

7月22日の夕方から、市内全域で大雨が続き、河川の水位が上昇し、土砂災害警戒情報（警戒レベル4相当）が発令されました。

西方地区と河城地区に避難準備・高齢者等避難開始を発令し、西方地区センターと河城地区センターの指定避難所を開設しました。

1 防災気象情報等

(1) 防災気象情報

防災気象情報	発表		解除	
大雨警報（土砂災害）	7/22（月）	19：42	7/23（火）	7：20
洪水警報	7/22（月）	20：02	7/23（火）	1：01
土砂災害警戒情報	7/22（月）	19：45	7/23（火）	1：10

(2) 雨量情報

雨量情報	平田	河城	丹野	市役所
累加雨量	66.0mm	84.0mm	44.0mm	92.5mm
時間最大雨量	37.00mm (22:00-23:00)	33.0mm (22:00-23:00)	11.00mm (22:00-23:00)	43.5mm (21:00-22:00)

(3) 河川水位情報

水位情報	加茂 (菊川)	嶺田 (菊川)	横地 (牛淵川)	堂山 (牛湫川)	籠田橋 (上小笠川)	白岩橋 (西方川)
水防団待機水位	150cm	200cm	180cm	310cm	320cm	330cm
はん濫注意水位	250cm	430cm	210cm	460cm	370cm	380cm
はん濫危険水位	350cm	—	270cm	530cm	—	—
最高水位 (日時)	312cm (22:10)	422cm (23:20)	210cm (22:30)	327cm (23:30)	407cm (22:00)	398cm (22:30)

(4) 風速情報(警報発令中の時間帯)

風速情報	菊川牧之原	御前崎	静岡空港
最大瞬間風速	3.0m/s	8.0m/s	3.6m/s

2 被害情報（令和元年7月23日午前0時時点で確認されている情報）

①人的被害、道路被害等

被害種別	件数	概要
人的被害	0件	—
浸水被害	0件	—
道路被害 （通行止めなど）	0件	—
道路規制	0件	—
建物被害	0件	—
その他	0件	—
公共施設の被害	0件	—

3 避難勧告、避難所開設

7/22（月）

- 21：10 避難準備情報・高齢者等避難 開始（西方地区、河城地区）
指定避難所 開設（西方地区センター、河城地区センター）
- 23：30 避難準備情報・高齢者等避難 解除（西方地区、河城地区）
指定避難所 閉鎖（西方地区センター、河城地区センター）

4 市の態勢等

7/22（月）

- 19：50 事前配備態勢
- 21：04 第1次配備態勢（災害対策本部立ち上げ）
- 23：45 第1次配備態勢を事前配備態勢に移行

7/23（火）

- 7：20 事前配備態勢を廃止